



Fehlende Schlitz im Hauptdeck



Hangerkloben oberhalb der Kommandobrücke



Ladewinden

